



Bluetooth Display+ThumbThrottle Guida utente BTC-02



- (Fig.1) -



- (Fig.2) -

- ① Guida dell'indicatore dello stato di funzionamento del Blue Tooth
- ② Livello della batteria della bici
- ③ Display della batteria della bici
- ④ Visualizzazione della velocità attuale della bici
- ⑤ Visualizzazione del grado di assistenza attuale
- ⑥ Chilometraggio attuale
- ⑦ Tempo di guida accumulato corrente
- ⑧ Funzione pulsante "+"
- ⑨ Pulsante di accensione e pulsante ok
- ⑩ Funzione pulsante "-"
- ⑪ Il numero delle bici scansionate nelle vicinanze
- ⑫ L'indirizzo Bluetooth che può essere collegato

- (Guida operativa) -

Guida operativa

1. Accendere o spegnere il display

- ① Premere il pulsante "Power" per accendere.
- ② Tenere premuto il pulsante "Power" per 5 secondi per spegnere.

Nota: Se il display non è collegato a nessuna bicicletta per 15 minuti o la bicicletta collegata si ferma per più di 15 minuti, il display si spegnerà automaticamente.

2. Connettere la bicicletta

- ① Dopo l'accensione, premere continuamente il pulsante "Power" per 3 volte per scansionare le bici
- ② Al termine della scansione, premere i pulsanti funzione "+" e "-" per selezionare l'indirizzo Bluetooth corretto come mostrato in Fig.2.
- ③ Premere il pulsante "Power" per collegare la bici dopo aver selezionato l'indirizzo corretto, e lo schermo sarà come in Fig.1 quando connesso.

- (Guida operativa) -

3. Calibrazione bici:

Dopo essersi collegati con successo alla bicicletta, posizionare la bicicletta verticalmente rispetto al terreno orizzontale, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-", in attesa della calibrazione, rilasciare al termine.

4. Funzione di controllo:

- ① Premere il pulsante "+" per aumentare il grado di assistenza, premere e tenere premuto il pulsante "+" per 3 secondi per impostare il grado di assistenza su 99.
- ② Premere il pulsante "-" per diminuire il grado di assistenza, tenere premuto il pulsante "-" per 3 secondi per impostare il grado di assistenza su 0.
- ③ Premere due volte il pulsante "Power" per accendere o spegnere la luce di sfondo.


5. Ricarica del display:

Quando il display si esaurisce, collegare la porta di ricarica USB con il cavo USB per caricare. La spia è rossa quando è in carica e diventa blu quando è completamente carica. Il display si spegnerà automaticamente durante la carica.

- (Guida operativa) -

Istruzioni di installazione

- 1. Mettere il display in una posizione corretta
- 2. Stringere la vite di seguito per fissare il display



- (Guida operativa) -